

Direzione Compartimentale Infrastruttura Ancona  
Il Direttore



Segreteria Regionale FAST Umbria  
Piazza Unità d'Italia, 1  
06034 FOLIGNO (PG)

p.c. Direzione Compartimentale Movimento  
- ANCONA -

p.c. Comando POLFER  
- FOLIGNO -

**Oggetto:** Anomalo funzionamento del GSMR

Si riscontra la vostra nota N.12/2009 del 29.01.2009, di pari oggetto, per precisare quanto segue.

Dalle verifiche effettuate presso il Centro di Controllo GSM-R (NOCC) di Roma-Tuscolana, circa le indebite chiamate di emergenza, si è accertato che la maggior parte di queste sono generate da apparati in consegna al personale delle imprese ferroviarie; a tal proposito si fa presente che per inoltrare una chiamata di emergenza è necessario premere a lungo il relativo tasto e quindi confermare l'invio con un altro tasto.

Tutto il personale operativo di RFI, è costantemente richiamato affinché sia posta la massima attenzione nell'utilizzo del cellulare di servizio abilitato alle chiamate di emergenza, proprio per le implicazioni che l'avvio di tale procedura d'emergenza, genera, secondo procedura, sulla circolazione ferroviaria.

In particolare per quelle segnalate, si è appurato che quella del giorno 07/11/08 è stata generata da un apparato in consegna a Trenitalia Divisione Trasporto Regionale (avviso di avaria 10591037), mentre per quella del 18/11/08 non ci sono riscontri.

Per quanto riguarda i tempi di attesa sia per andare in "roaming" che per l'accensione dell'apparato (circa 45/60"), questi sono congruenti con le specifiche tecniche proprie dell'apparato abilitato al GSM-R; infatti la complessità del software che deve essere caricato per la gestione delle chiamate di emergenza e di gruppo, dell'associazione treno ecc., è tale che lo stesso non può essere paragonato a quello installato sui cellulari di tipo commerciale.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Luciano Frittelli  
