

Spett. le **TRENORD SRL**
RSPP
Antonio Ragonese

Direzione Manutenzione
Luigi Margari

Capo Impianto Novate Milanese
Gonella Marcella

e p.c. *DPSP*
Giorgio Spadi

OGGETTO: Sicurezza nei luoghi di lavoro

La scrivente Segreteria Regionale è venuta a conoscenza delle condizioni carenti di sicurezza nell'impianto di Novate Milanese.

Nello specifico nel reparto delle "boccole" abbiamo appreso che le forniture di DPI sono carenti sia quelle di tipo generico, sia quelle specifiche per lavorazione ad alte temperature (non vi sono protezioni adeguate al corpo e vi è un solo paio di guanti a disposizione di tutti gli operatori, con le conseguenti ripercussioni all'igiene personale del caso).

Alcune macchine utensili presenti in reparto non sono munite di idonee barriere protettive degli organi in movimento, altre presentano copiose perdite di olio che finiscono nelle buche sottostanti ed imbrattano il pavimento col rischio di cadute.

Ci risulta inoltre che le gru utilizzate per lo spostamento dei pezzi sono sprovvisti di protezioni di sicurezza in caso di caduta dei materiali e, in alcuni casi, vengono manovrate da operatori non abilitati. Altre attrezzature costruite artigianalmente in impianto, quali ganci saldati a catene e barre saldate tra di loro inforcate su muletti, di cui non si conosce la commessa, vengono usate abitualmente per la movimentazione delle sale in assenza totale di certificazione del carico sopportato.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori chiediamo il ripristino delle condizioni minime di sicurezza in tempi brevi. In caso contrario ci vedremo costretti ad informare gli uffici competenti per garantire i diritti dei lavoratori.

Distinti Saluti.

Vice Segretario Regionale Fast FerroVie Lombardia
Salomoni Federico

