



Milano li, 21 Novembre 2016
Prot. N° 616/16

Spett. le **TRENITALIA S.p.A.**
Resp. Divisione Passeggeri N/I
Direzione Risorse Umane Organizzazione
RU Nord Ovest
Manuela Rossi
m.rossi@trenitalia.it

Resp. IMC Milano
Ing. Ettore Talento
e.talento@trenitalia.it

GRANDI STAZIONI
Mauro Faciocchi
m.faciocchi@grandistazioni.it

**Direzione Territoriale del Lavoro
MILANO - LODI**
Direttore
Dott. **Aniello Pisanti**
Fax 02 66712973-6792217
DTL-Milano-Lodi@lavoro.gov.it
Dpl-urpmilano@lavoro.gov.it

ASL
**Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di lavoro**
Responsabile
Dott.ssa **Cantoni**
psal@ats-milano.it

Comando Vigili del Fuoco di Milano
Via Messina, 35/37
20100 Milano (MI)
com.milano@cert.vigilfuoco.it

RLS n° 27 TRENITALIA S.p.A.
DIVISIONE PASSEGGERI LONG HAUL
SERVIZI UNIVERSALI MILANO
Collegio IMC Carrozze e Locomotive Milano
City Day



Crisciullo Ermenegildo
e.criscullo@trenitalia.it
Condemi Pasquale
p.condemi@trenitalia.it
Frascati Domenico
d.frascati@trenitalia.it

RSPP IMC Milano
Roberto Losciale
r.losciale@trenitalia.it

p.c. Segreteria Nazionale Fast Mobilità

Oggetto: Problematica sicurezza e igiene spogliatoi manovratori e traghettatori IMC Milano

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza di una problematica inerente la sicurezza e l'igiene sul luogo di lavoro.

Da un mese a questa parte lo spogliatoio utilizzato dal personale di manovra e traghettamento dell'IMC Milano situato al sottopasso del binario 21 (ex casa manovra) versa in condizioni pessime ed altamente pericolose per la salute dei lavoratori. Ci è stato comunicato che a partire dal 6 ottobre 2016 non venivano più effettuate le pulizie ordinarie di detti locali perché il contratto con l'impresa di pulizie era scaduto e non è stato più rinnovato.

Ci risulta inoltre che detto personale è stato spostato in altri locali interni alla stazione di Milano Centrale e più precisamente nel sottopasso all'altezza del binario 7 per il personale di traghettamento e nel sottopasso all'altezza del binario 2/3 per il personale di manovra.

Tutto questo sta avvenendo senza che l'azienda ne dia comunicazione al lavoratore ma solo con un passaparola tra gli stessi e con le difficoltà che ne seguono, ad esempio accesso ai nuovi locali per mancanza delle chiavi della porta d'accesso ecc. . A tutt'oggi alcuni lavoratori ignari di tale situazione continuano ad avere i propri armadietti con i loro effetti personali nello spogliatoio sito al binario 21 (ex casa manovra) locali che versano in uno stato igienico sanitario ai limiti della decenza.

Tali spogliatoi oltre a non essere più stati puliti da un mese a questa parte sono stati soggetti ad un allagamento ed a un crollo del controsoffitto nella zona ingresso, all'interno degli stessi persiste un odore nauseabondo dovuto anche all'infiltrazione avvenuta dal piano superiore ed al crollo del controsoffitto.

Nei nuovi locali posti nel sottopasso al binario 7 destinati al personale di traghettamento, ci sono da verificare ancora le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza del caso, fatto grave la mancanza del maniglione antipánico sulla porta di uscita come da **D.M. 3/11/2004** e per la quale chiediamo un intervento urgente delle RLS ed RSPP in questione affinché verifichino se detti locali siano a norma di legge.

Abbiamo poi constatato all'interno di questi locali, all'altezza del locale doccia, delle crepe nella struttura portante della soletta ed esattamente in prossimità delle travi e per le quali siamo a chiedere una verifica alle autorità competenti della struttura anche perché sopra transitano i treni e vista la situazione dello stato dei muri non vorremmo mai che potesse avvenire un crollo.

Nei locali posti nel sottopasso al binario 2/3 destinati al personale di manovra persiste la stessa grave mancanza del maniglione antipánico sulla porta di uscita, e come per gli altri locali chiediamo l'intervento delle sopracitate figure responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Alla luce di quanto esposto vengono allegate le documentazioni attestanti lo stato di fatto dei locali e le condizioni igienico sanitarie a dir quanto poco idonee per qualsiasi persona.

In attesa di un riscontro si porgono Distinti Saluti

Milano lì, 21 Novembre 2016

Il Segretario Regionale
Fast Mobilità Lombardia

