

OGGETTO: Richiesta di intervento.

Riferimento: Nota FAST del 31 agosto 2010, Prot. n. 1013/9

In esito alla nota a riferimento si comunica che la scrivente Agenzia, in relazione alle modifiche apportate alle carrozze pilota NPBD, ha richiesto all'impresa Trenitalia la documentazione attestante o il mantenimento della conformità al rotabile tipo, e in tal caso devono essere mantenute le precedenti condizioni di utilizzo, o il soddisfacimento dei requisiti di visibilità imposti dalla FICHE 651.

Nelle more di quanto sopra è stata richiesta la presenza continuativa in cabina di guida di un secondo agente in possesso delle prescritte abilitazioni.

Il Direttore
ing. Alberto Chiovelli

