

Segreteria Regionale Lombardia

Milano li, 21 Gennaio 2014

Prot. N° 131/13

Spett. li **NET Srl**
Via Ricasoli, 1
20121-Milano
Consigliere Delegato
Dott. Bertazzoli

COMUNE DI MONZA
Uff. Ambiente e Sanità

e p.c. Il Sindaco

Oggetto: Autorimessa via Borgazzi Monza.

Alla scrivente O.S. sono pervenute dal personale impiegato nell'autorimessa di Monza, adibita a officine di riparazione degli autobus, numerose segnalazioni relative ad alcune criticità che pongono le maestranze in una situazione di grave pericolo. Situazione che pare si protragga oramai da diverso tempo.

Premesso ciò, richiamiamo la vostra attenzione su delle gravi infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto e dai muri divisorii dovute alla vetustà e alla mancanza di manutenzione dell'edificio. Infiltrazioni che pongono a serio rischio la tenuta strutturale del fabbricato stesso, provocando la caduta di calcinacci in area destinata alle lavorazioni. Inoltre, l'acqua che s'insinua nelle crepe delle pareti fuoriesce anche dalle lampade con il rischio di contatto con apparati sotto tensione. A titolo puramente esemplificativo si riporta che al fine di impedire che piovesse sopra a un quadro di comando elettrico si è provveduto spostandolo.

Nonostante sia appena stata installata un'unità FUN COIL (Ventilconvettore), a distanza di tempo, i lavoratori lamentano ancora la scarsità di riscaldamento all'interno del locale adibito a spogliatoio. Sembrerebbe inoltre che il boiler appena installato sia sottodimensionato e quindi incapace di sopperire al fabbisogno di acqua calda necessaria. Infatti la fornitura è stata riservata esclusivamente all'impianto docce, e non alla rubinetteria dei servizi igienici del personale, in quanto verrebbe meno l'efficacia dell'impianto

Contestualmente ci risulta anche che siano stati recisi degli alberi all'interno della rimessa, quattro pini, e l'accumulo della legname accantonato, ha attirato parecchi roditori che trovano che lì vi trovano un conveniente riparo. Si chiede pertanto un'immediata derattizzazione e pulizia degli ambienti esterni.

Nel rispetto delle Norme di Legge derivanti dal D.Lgs 81/08 e del Art. 2087 del Codice Civile, dove *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*, si chiede un immediato intervento atto alla bonifica e alle opportune azioni di ripristino delle condizioni di integrità e sicurezza del posto di lavoro.

Siamo disponibili a un sopralluogo congiunto per ricevere le relative informazioni dal servizio di vigilanza e condividere il percorso da intraprendere.

In attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti.

Il Segretario Regionale Fastferrovie Lombardia

 **Mauro Carelli**


**FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI FERROVIE**

Piazza Duca D'Aosta 20124 Milano, interno Stazione FS Milano Centrale
Tel. 02 66988408 Tel. F.S. 912-2006/2988 FAX F.S. 2006 FAX 0263712006
E-Mail lombardia@fastferrovie.it

