

Milano li, 24 Ottobre 2014
Prot. N° 681/14

Spett.le ANSF
c.a. Ing. Amedeo Gargiulo
Direttore
Fax 0552382509

Direzione Tecnica Trenitalia
Ing. Marco Caposciutti
Direttore
Fax 0552353273
055475402

Direzione Tecnica RFI
Ing. Giovanni Costa
Direttore
Fax 97023023
g.costa@rfi.it

Oggetto: Richiesta chiarimenti PEIF 33.2

La scrivente O.S., con la presente è a chiedere delucidazioni in merito alla Peif 33.2 in vigore dalle 00.01 del 15 Settembre 2014 ed emanata da Direzione Tecnica Trenitalia.

Nel merito, la suddetta PEIF descrive le fasi di sperimentazione dell'utilizzo del "tablet" come descritto dalla D.E.I.F. 35.2.

Nella stessa si comunica che dal 1 Ottobre 2014 (fase 2) il PdC/PdA dovrà utilizzare esclusivamente i documenti treno in formato elettronico ed il cartaceo solo a carattere eccezionale in caso di "motivata" difficoltà.

Ci risulta altresì invece che nell'impianto di IMC Milano, dove sono presenti traghettatori del servizio DPLH Universale che effettuano giornalmente treni nel nodo di Milano, ad oggi non siano ancora nemmeno stati consegnati i tablet e che quindi gli stessi si trovano nelle condizioni di non poter operare coerentemente con la PEIF che gli è però stata regolarmente consegnata.

Per quanto sopra con la presente siamo a chiedere se tale situazione Vi risulta essere compatibile con le prescrizioni vigenti.

Distinti saluti.

Il Segretario Regionale
Fast FerroVie Lombardia

