

## **COORDINAMENTO MANOVRE**

COME CONSEGUENZA DELL'ACCORDO DEL 25 LUGLIO 2012, ERA PREVEDIBILE E SCONTATA LA PERDITA DELLA FIGURA DEL DM REGOLATORE NELLO SCALO DI ORBASSANO.

QUELLO CHE NON ERA PREVEDIBILE E SCONTATO, OLTRE LA STRANA FRETTA DI ALLONTANARE FISICAMENTE LE RISORSE DALL'IMPIANTO, RISCHIANDONE IL COLLASSO, È LA LEGGEREZZA CON CUI È STATA AFFIDATA AL DMO LA NUOVA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO MANOVRE E L'ALTRETTANTA LEGGEREZZA NELL'ACCETTARE LA COSA SENZA PORSI INTERROGATIVI.

SENZA DISCONOSCERE I MERITI INDIVIDUALI, SI VUOLE EVIDENZIARE IL FATTO CHE NELLO SCALO, PER EFFETTO DEL PASSAGGIO ALL'AUTOPRODUZIONE DELLE MANOVRE, UN'ATTIVITÀ È SUBENTRATA AD UN'ALTRA E UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO HA SOSTITUITO LA PRECEDENTE, SENZA CHE NESSUNO SI SIA PREOCCUPATO DI SPIEGARE "CHI DEVE FARE CHE COSA", COME DEVE ESSERE FATTO ED IN BASE A QUALI RIFERIMENTI NORMATIVI. UN ESEMPIO PER TUTTI: L'ORDINE INTERNO N. 12 (RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ) E L'ORDINE INTERNO N. 13 (MONITORAGGIO PICWEB MERCI PERICOLOSE) FANNO RIFERIMENTO AL P.I.R., PUBBLICAZIONE NON IN CONSEGNA AL DMO E NON PRESENTE NELL'IMPIANTO. EPPURE DALL'INOSSERVANZA DI QUANTO PRESCRITTO DAL SUDETTO TOMO NE DERIVANO PRECISE RESPONSABILITÀ PER CHI STA GIÀ OPERANDO IGNARO DELLE CONSEGUENZE DI UN SUO POSSIBILE ERRORE.

CON GRANDE SCONFORTO VEDIAMO CONFERMATA LA NOSTRA SENSAZIONE DI COME ORMAI SI NAVIGA A VISTA, SENZA ROTTE TRACCIATE E SENZA STRUMENTI PER ORIENTARSI. E CON GRANDE SENSO DI RESPONSABILITÀ SENTIAMO IL DOVERE DI DARE IL NOSTRO PICCOLO CONTRIBUTO PER CERCARE DI CORREGGERE LA ROTTA, SENSIBILIZZANDO AZIENDA E LAVORATORI A FARE ALTRETTANTO.

INVITIAMO QUINDI TUTTI I DM DELLO SCALO DI ORBASSANO A RAPPRESENTARE AL REPARTO TERRITORIALE LA DIFFICOLTÀ OGGETTIVA DI OPERARE "AL BUIO" E LA NECESSITÀ DI UN URGENTE E SERIO PERCORSO FORMATIVO, CAPACE DI DISSIPARE DUBBI E RENDERE SICURO E CERTO IL PROPRIO OPERATO QUOTIDIANO.